

МИНИСТЕРСТВО
социальной политики Красноярского края
**Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье и детям
«Канский»**
Северный мкр.5/1, стр.1, г. Канск, 663614
Телефон:8(39161)3-37-81
E-mail: kansk_srcn@mail.ru
ОКОГУ 2300220 ОГРН 1022401362125
ИНН/КПП 2450007754 / 245001001

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Красноярскому краю
от краевого государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Центр социальной помощи семье
и детям «Канский»

« 28 » 08 . 2023 г. № 1833

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения представления № 672 от 01.08.2023г

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Канский», рассмотрев представление № 672 от 01.08.2023г информирует о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения:

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – кухонная посуда (термосы для вторых блюд, крышки кастрюль вторые блюда (для изолятора) имеют деформацию, механические повреждения (сколы), что не обеспечивает качественного мытья и обеззараживания, может являться причиной инфекционных (не инфекционных) заболеваний – кастрюли заменены (фото прилагается), по приобретению термосов в МСП ранее направлялось письмо № 80-80/7-713 от 03.04.2023 о включении в потребность учреждения (прилагается)
- п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - моечная раковина для вторичной обработки фруктов подключена к канализационной сети путем «глухого соединения», что не исключает риск загрязнения пищевой продукции - устранено (фото прилагается);
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - кафельная отделка стены буфетного запасного выхода, стены тамбура буфетной имеют повреждения, трещины, что не обеспечивает качественного проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств – устранено (фото прилагается);
- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 - группе № 3 мебель (комоды, стулья), в группе № 4 мебель (комоды), в группе № 5 мебель (столы, тумбочки), в группе № 2 мебель (столы, тумбочки), в актовом зале мебель (кресла, скамейки) высокой степени износа, с нарушением целостности отделки, что не исключает травматизма среди детей, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – в настоящее время ведется работа по устранению нарушения (для приобретения новой мебели собираются коммерческие предложения для расчета НМЦК и направления письма в МСП о включении данных затрат в потребность учреждения);

- п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 - на окнах в актовом зале отсутствуют москитные сетки - устранено (фото прилагается);
 - п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20- в группе № 2 раковина для мытья рук имеет дефекты покрытия, сколы, что не допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств - устранено (фото прилагается);
 - п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 - измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям:
 - в дошкольной группе (игровая комната) составили 181 ± 13 лк при нормируемом значении 400лк;
 - в группе № 3 (помещение для самоподготовки) составили 201 ± 14 лк при нормируемом значении 300лк;
 - в группе № 2 (помещение для самоподготовки) составили 221 ± 15 лк при нормируемом значении 300лк.
- В настоящее время ведется работа по устранению нарушения. В МСП направлено письмо № 80-80/7-685 от 28.03.2023г о включении данных затрат в потребность учреждения. (прилагается);
- п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в столовой раковина для мытья посуды имеет сколы – нарушение будет устранено по мере поступления финансирования (замена всех раковин со сколами);
 - п. 2.5.3., п. 2.9. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - потолок раздаточной имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств - устранено (фото прилагается);
 - п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 - в помещениях (игровых, учебных, спальнях) № 219, № 220, № 221, № 215, № 214, № 222, № 209, № 202, № 208, № 204, № 205, № 118, № 119, № 129, № 120 – отсутствуют защитные ограждения отопительных приборов - в настоящее время ведется работа по устранению нарушения (изыскиваются средства для приобретения материалов и изготовления защитных ограждений собственными силами);
 - п. 2.4.6.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 - в помещениях (игровых, учебных, спальнях) № 219, № 221, № 129 мебель (столы, стулья, комод), столовой (столы, стулья) высокой степени износа, с нарушением целостности отделки, что не исключает травматизма среди детей, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств – в настоящее время ведется работа по устранению нарушения (для приобретения новой мебели собираются коммерческие предложения для расчета НМЦК и направления письма в МСП о включении данных затрат в потребность учреждения);
 - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - в буфетной на столовом инвентаре, кухонной посуде отсутствует маркировка в зависимости от назначения (весы готовой продукции, весы в складе холодного хранения, стол для раздачи готовой продукции, половники)
 - устранено (фото прилагается);

- п.3.13., 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - не ведется учет температурно-влажностного режима на складе продукции (теплый склад), журнал не заведен, психрометр отсутствует, в результате нарушаются условия хранения пищевых продуктов- - устранено (фото прилагается);
- п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - одежда и личные вещи работников буфетной находятся в зоне поступления готовых блюд, хранения продуктов питания, что не исключает риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции- устранено, организовано место для хранения личных вещей сотрудников вне помещения буфетной.
- п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - уборочный инвентарь хранится в зоне нахождения продуктов питания – устранено, организовано место для уборочного инвентаря вне помещения буфетной.
- п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 - в группе № 4 инвентарь для уборки туалетов хранится в не специально отведенном месте (душевой) – устранено, организовано хранение инвентаря в туалете отдельно от другого инвентаря для уборки (фото прилагается);
- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 - смеситель для мытья рук детей в столовой не в исправном состоянии - устранено (фото прилагается);
- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в столовой на раковине для мытья рук персонала отсутствует маркировка- устранено (фото прилагается);
- п. 2.7., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - используемый разделочный инвентарь (доска для нарезки хлеба) имеет дефекты- устранено (фото прилагается).

По фактам выявленных нарушений в учреждении проведено служебное расследование, по результатам которого за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (приказ № 194-к от 02.08.2023г).

Приложения:

- фотографии, подтверждающие факт устранения нарушений;
- письмо МСП № 80-80/7-685 от 28.03.2023;
- письмо МСП № 80-80/7-713 от 03.04.2023;
- приказ № 194-к от 02.08.2023г

Директор

О. А. Каратаева